




Impulsy z kontaktronu




Moduł wiatromierza
pomiar temp.
wilgotności
prędkości i
kierunku wiatru

Kalibracja wiatromierza:
Po każdej wymianie baterii przed jej włożeniem
ustawić wiatrowskaz na północ i unieruchomić wirnik,
wtedy włożyć baterie i odczekać kilka sekund.


przewód skrętka
3 parowa
10 mb



wymiary 8 x 8,5 x 1,5 cm



wymiary 8 x 5 x 2,5 cm



wymiary 4 x 3 x 1 cm

widok zacisków od strony elementów